

3M™ VHB™ Klebeband 5952F, schwarz, 12 mm, Rolle á 33 m



Artikel-Nr.
W6114100046

Gewicht in kg
0,329

EAN
04054596736917

Zolltarifnummer
59069990



Produktdetails

3M™ VHB™ Klebeband 5952F ist ein dickes, beidseitig schwarz beschichtetes Acrylschaum Klebeband. Der modifizierte AcrylatHaftklebstoff auf beiden Seiten verbindet eine große Auswahl an Substraten inklusive Metalle, verschiedenste Kunststoffe, Lacke und Pulverbeschichtungen. Der sehr anpassungsfähige Acrylschaumkern ermöglicht eine gute Benetzung der Fügeiloberflächen auch bei leichten Fügspalttoleranzen.

Banddicke	1.1 mm
Breite	12 mm

Farbe	schwarz
Hersteller / Marke	3M
Klebstoff	Acrylat-Klebstoff
Länge	33 m

Eigenschaften

- Schnelle und einfache Klebung mit hoher Verbundfestigkeit und Dauerhaftigkeit. - Praktisch unsichtbare Verbindung bewahrt das ursprüngliche Erscheinungsbild der Oberflächen
- Kann mechanische Befestigungen durch Nieten, Schrauben und Schweißen oder flüssige Klebstoffe ersetzen
- Eliminiert Bohren, Schleifen Schrauben, Schweißen, Aufarbeitung der Oberflächen und Endreinigung
- Erlaubt die Verwendung von dünneren, leichteren und verschiedenen Fügeteilmaterialien
- Haftklebstoff bietet die sofortige Handhabungsfestigkeit

Hinweise

Alle Werte wurden unter Laborbedingungen ermittelt und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Achten Sie bitte vor Verwendung unserer Produkte darauf, ob diese sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen

Anwendung

Reinigung: Vor der Applikation von 3M™ VHB™Tapes ist die Reinigung mit einer 50:50 Mischung aus Isopropylalkohol (IPA*) und Wasser für die meisten Substrate ausreichend.

Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel, wo zusätzliche Oberflächenbehandlungen notwendig sind:

■ Schwere Fett- u. Ölverschmutzungen

: Um diese Verschmutzungen zu entfernen, können entfettende oder lösungsmittelbasierende Reiniger erforderlich sein. Eine Nachreinigung mit IPA/Wasser ist erforderlich.

■ Anschleifen

: Anschleifen einer Oberfläche, gefolgt von einer Reinigung mit IPA/Wasser kann grobe und fest anhaftende Verschmutzungen und Oxidschichten entfernen, zudem die Oberfläche vergrößern und so die Klebkraft steigern.

■ Primer

: Die Vorbehandlung einer Oberfläche mit Primer kann die Sofortklebkraft und die Endklebkraft zu vielen Materialien wie Kunststoffen und Lacken deutlich erhöhen.

■ Poröse Oberflächen

: Die meisten porösen und faserartigen Materialien wie Holz, Faserverbundplatten und Beton etc. müssen versiegelt werden um eine geschlossene, einheitliche Oberfläche zu bieten.